

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ЦОСО

г. Кемерово

\_\_\_\_\_ Е.С. Лапина

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ \_\_

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное учреждение « Центр организации социального обслуживания города Кемерово»
- 1.2. Адрес объекта 650904, г. Кемерово, ул. Варяжская, 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, общ. S= 290,4 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2159,67 кв.м кадастровый номер 42:24:0401070213
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 1999-2000
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2030
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное казенное учреждение «Центр организации социального обслуживания города Кемерово», МКУ «ЦОСО г. Кемерово»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 650904, город Кемерово, ж.р. Промышленновский, ул. Варяжская, дом 23, телефон/факс 60-65-99; E-mail: cozpro.72@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) \_\_\_\_\_
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) \_\_\_\_\_
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650991, г. Кемерово, просп. Советский, 54, E-mail: kem@dszngo.ru; WWW.KEMEROVO.RU

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, том числе: выявление граждан, нуждающихся в уходе; определение индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу, включая установление уровня нуждаемости в уходе, группу ухода; принятие решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу или об отказе гражданам в социальном обслуживании; подготовка и утверждение индивидуальной программы предоставления социальных услуг и дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка: «Поселок», автобус: 182э, 194.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

- остановка «Поселок» - 170м.

3.2.2 время движения (пешком) от 6 до 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У) ДУ (К, О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К,) ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, К, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР, КР
2	Вход (входы) в здание	ТР, ТСР, КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	ТР, ТСР, КР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2023-2027г.г., согласно плану мероприятий программы «Доступная среда» по обеспечению условий доступности инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) МКУ «ЦОСО г. Кемерово»

в рамках исполнения Распоряжения от 27.06.2019 №373-Р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты) на 2016 - 2030 годы. (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
Согласование и получение разрешения на установку знака «Парковка для инвалидов» возле МКУ «ЦОСО г. Кемерово»  
с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Кемерово

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата обновлена 2023г. сайт: <http://zhit-vmeste.ru>  
*(наименование сайта, портала)*

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «    » \_\_\_\_\_ 2023 г.
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «    » \_\_\_\_\_ 2023 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «    » \_\_\_\_\_ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ЦОСО

г. Кемерово

\_\_\_\_\_  
Е.С. Лапина

«    »                      2023 г.

**АНКЕТА****(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное учреждение «  
Центр организации социального обслуживания города Кемерово»

1.2. Адрес объекта 650904, г. Кемерово, ул. Варяжская, 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажа, общ. S= 290,4 кв.м- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ -  
\_\_\_\_\_ кв.м- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2159,67 кв.м1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 1999-  
20001.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2030  
сведения об организации, расположенной на объекте1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное  
казенное учреждение « Центр организации социального обслуживания  
города Кемерово», МКУ «ЦОСО г. Кемерово»1.8. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 650044,  
город Кемерово, ж.р. Промышленновский, ул. Варяжская, дом 23,  
телефон/факс 60-65-99; E-mail: cozpro.72@mail.ru1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,  
аренда, собственность) \_\_\_\_\_1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,  
муниципальная) \_\_\_\_\_1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной  
защиты населения администрации города Кемерово1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
650991, г. Кемерово, просп. Советский, 54, E-mail: kem@dszno.ru;  
WWW.KEMEROVO.RU

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

Социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, том числе: выявление граждан, нуждающихся в уходе; определение индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу, включая установление уровня нуждаемости в уходе, группу ухода; принятие решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу или об отказе гражданам в социальном обслуживании; подготовка и утверждение индивидуальной программы предоставления социальных услуг и дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка: «Поселок», автобус: 182э, 194.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

- остановка «Поселок» - 170м.

3.2.2 время движения (пешком) от 6 до 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нетИх обустройство для инвалидов на коляске: да**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)****4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР, КР
2	Вход (входы) в здание	ТР, ТСР, КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	ТР, ТСР, КР



--	--	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Е.С. Лапина, директор МКУ «ЦОСО г. Кемерово», т.60-65-99**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ЦОСО

г. Кемерово

Е.С. Лапина

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_

Кемеровская область-Кузбасс

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное учреждение « Центр организации социального обслуживания города Кемерово»

1.2. Адрес объекта 650904, г. Кемерово, ул. Варяжская, 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажа, общ. S= 290,4 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2159,67 кв.м

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 1999-2000

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2030  
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное казенное учреждение « Центр организации социального обслуживания города Кемерово», МКУ «ЦОСО г. Кемерово»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 650044, город Кемерово, ж.р. Промышленновский, ул. Варяжская, дом 23, телефон/факс 60-65-99; E-mail: cozpro.72@mail.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация сфера деятельности: предоставление социальных услуг

**3. Состояние доступности объекта****3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
остановка: «Поселок», автобус: 182э, 194.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

- остановка «Поселок» - 170м.

3.2.2 время движения (пешком) от 6 до 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У) ДУ (К, О)		2, 3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)		3, 4, 5, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К,)		6-12

		ВНД (С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		13-15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, К, С, Г, У)		16-18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		21-24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		1

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И**

#### **4. Управленческое решение (проект)**

##### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР, КР
2	Вход (входы) в здание	ТР, ТСР, КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	ТР, ТСР, КР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### **4.2. Период проведения работ 2022-2027г.г., согласно плану мероприятий программы «Доступная среда» по обеспечению условий доступности инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) МКУ «ЦОСО г. Кемерово»**

в рамках исполнения Распоряжения от 27.06.2019 №373-Р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты) на 2016 - 2030 годы. *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
обновлена март 2022 г. сайт: <http://zhit-vmeste.ru>

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. План мероприятий программы «Доступная среда» по обеспечению условий доступности в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» в муниципальном казенном учреждении «Центр организации социального обслуживания города Кемерово» на 2023 год.

2. План мероприятий программы «Доступная среда» по обеспечению условий доступности в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» в муниципальном казенном учреждении «Центр организации социального обслуживания города Кемерово» на 2023-2027г.

3. Фотографии структурно-функциональных зон и элементов объекта.

### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 3 л.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 2. Входа (входов) в здание                   | на <u>3 л.</u>  |
| 3. Путей движения в здании                   | на <u>3 л.</u>  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта          | на <u>2 л.</u>  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений         | на <u>3 л.</u>  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте   | на <u>2 л.</u>  |
| 7. План адаптации объекта ОСИ для МГН        | на <u>3 л.</u>  |
| 8. План мероприятий на период 2023-2027 годы | на <u>3 л.</u>  |
| 9. Результаты фотофиксации на объекте        | на <u>13 л.</u> |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____           | на <u>1 л.</u>  |
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Директор Лапина Е.С.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы

Начальник отдела организации социального  
обслуживания

Гапоненко М.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий специалист отдела организации  
социального обслуживания

Крюков А.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий специалист отдела организации  
социального обслуживания

Чернотченкова Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий специалист отдела организации  
социального обслуживания

Серебренникова  
С.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МКУ «ЦОСО г. Кемерово», ул. Варяжская, 23**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения к территории	есть	нет	1, 2	-	К	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	На территории учреждения нет парковки.	К, О	<p>Асфальтировать место под автостоянку; нанести разметки на асфальте; установить знак парковки и знак инвалид.</p> <p>Согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 количество мест парковки для автомашин инвалидов около учреждений обслуживания должно быть не менее 10% (но не менее одного места). Габариты места парковки ширина не менее 3,6 м п. 5.2.4 СП 59.13330.2020.</p> <p>Дорожный знак стоянки 6.4 Знак 8.17 (инвалиды) на высоте не менее 1,5 м п. 5.9.24 ГОСТ Р 52289-2019.</p> <p>Удаленность парковочного места от объекта не далее 50 м от входа доступного для инвалидов п. 5.2.2 СП 59.13330.2020.</p>	ТСР, КР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	На территории учреждения нет парковки.	К, О	<p>Асфальтировать место под автостоянку. Нанести разметки на асфальте. Установить знак парковки и знак инвалид.</p>	



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	нет	1,2	ТСР, КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** территории, прилегающей к зданию (участку) доступны частично всем. Асфальтировать место под автостоянку. Нанести разметки на асфальте. Установить знак парковки и знак инвалид.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
**МКУ «ЦОСО г. Кемерово», ул. Варяжская, 23**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	3	<p>Лестничный марш (крыльцо) имеет 3 ступени по высоте 0,12 до 0,15 м, ширина ступеней 0,3 до 0,4 м (ступени не должны быть разными по высоте и ширине). Поручни не соответствуют требованиям. Маркировка ступеней не соответствует требованиям. Перед маршем открытой лестницы нет возможности установить тактильные указатели, так как на проезжей части запрещено размещение указателей и нанесение разметки.</p>	О, С, Г, У	<p>Привести в соответствие ступени лестничного марша - все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи (0,3 до 0,4 м) и высоты подъема (0,12 до 0,15 м) ступеней - п. 5.1.12 СП 59.13330.2020. Оградить одномаршевую лестницу поручнями - высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м., перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. - п. 5.1.13 СП 59.13330.2020. Установить маркировку на ступенях - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. - п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.</p>	ТСР ТР

2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	3	Пандус не соответствует нормативам.	К	Установить стационарный пандус - по продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м., пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9, ширина марша пандуса должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. - п. 5.1.16 СП 59.13330.2020. Установить систему вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного персонала (администратора) на высоте 0,8 м в соответствии 8.1 п 5.4 СП 31-102-99.	ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	5, 8	Отсутствуют грязесборные решетки.		Установить грязесборные решетки. В тамбурах, на входных площадках и крыльцах при соответствии размеров и размещения грязесборных решеток по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 тактильные указатели не предусматриваются - п. 6.1.8 СП 59.13330.2020.	ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	4	Ширина двери в свету менее 0,9 м (0,75 м); высота порога превышает 1.4 см (15 см); Табличка «Название учреждения» установлена не в соответствии с нормативом.	К, О, С	Заменить входные двери - дверные проемы, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м.- п. 6.1.5 СП 59.13330.2020; уменьшить высоту порогов - высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.- п. 6.2.4 СП 59.13330.2020; установить табличку «Название учреждения» в соответствии с нормативом - со стороны ручки информационные таблички должны быть расположены на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери - п. 6.3.6 СП 59.13330.2020.	ТР ТСР
2.5	Тамбур	есть	нет	5	Размер тамбура 1,5 м x 1,95 м; пропускных устройств нет.	К, С	Расширить тамбур, предусмотреть отдельный вход для инвалидов-колясочников - глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. - п. 6.1.8 СП 59.13330.2020.	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Лестничный марш (крыльцо) имеет 3 ступени по высоте 0,12 до 0,15 м, ширина ступеней 0,3 до 0,4 м (ступени не должны быть разными по высоте и ширине). Поручни не соответствуют требованиям. Маркировка ступеней не соответствует требованиям. Пандус не соответствует нормативам. Отсутствуют грязесборные решетки. Ширина двери в свету менее 0,9 м (0,75 м); высота		Привести в соответствие ступени лестничного марша. Оградить одномаршевую лестницу поручнями. Установить маркировку на ступенях. Установить стационарный пандус. Установить систему вызова помощи персонала. Установить грязесборные решетки. Заменить входные двери. Уменьшить высоту порогов.	

				порога превышает 1.4 см (15 см); Табличка «Название учреждения» установлена не в соответствии с нормативом. Размер тамбура 1,5 м x 1,95 м; пропускных устройств нет.	Установить табличку «Название учреждения» в соответствии с нормативом. Расширить тамбур, предусмотреть отдельный вход для инвалидов-колясочников.
--	--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)	нет	3,4,5,8	ТР, ТСР, КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению** входа (входов) в здание доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, доступно условно инвалидам, передвигающиеся на креслах-колясках, недоступно для инвалидов с нарушениями зрения. Привести в соответствие ступени лестничного марша. Оградить одномаршевую лестницу поручнями. Установить маркировку на ступенях. Установить стационарный пандус. Установить систему вызова помощи персонала. Установить грязесборные решетки. Заменить входные двери. Уменьшить высоту порогов. Установить табличку «Название учреждения» в соответствии с нормативом. Расширить тамбур, предусмотреть отдельный вход для инвалидов-колясочников.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
**МКУ «ЦОСО г. Кемерово», ул. Варяжская, 23**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,4, 6,9, 19	6, 7, 8	Ширина коридора 1.5 м., организованы разъезды для кресел-колясок; есть перепады высот – фото №7 и 8, где угол уклона 16,63 и 8,53 градуса не соответствует требованиям.	К, О, С, Г, У	Длину наклонных пандуса увеличить до 0,6м – фото №7 и 8 – в стесненных условиях допускается увеличение уклона марша пандуса до 100 % при длине его наклонных плоскостей до 5,0 м, при этом передвижение людей на кресле-коляске должно быть с помощью сопровождающих лиц - п. 5.1.14 СП 59.13330.2020.	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	
3.5	Дверь	есть	нет	11	Нет табличек с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля.	К, О, С	Установить табличек с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля - информирующие тактильные таблички должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема - п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.	ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	нет	9, 10	Дверь на путях эвакуации не соответствует (одна створка двери менее 0,9 м (0,85 м)); нет пандуса или подъемника на крыльце; есть перепад высоты – фото №9, где угол уклона 6,84 градуса - не соответствует требованиям.	К, О, С, Г	Заменить дверь на путях эвакуации - Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует принимать не менее 1,2 м - п. 6.2.21 СП 59.13330.2020; на крыльце установить подъемник - ГОСТ Р 55556; длину наклонной пандуса увеличить до 1,2м – фото №9 - в стесненных условиях допускается увеличение уклона марша пандуса до 100 % при длине его наклонных плоскостей до 5,0 м, при этом передвижение людей на кресле-коляске должно быть с помощью сопровождающих лиц - п. 5.1.14 СП 59.13330.2020.	ТР ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина коридора 1.5 м., организованы разъезды для кресел-колясок; есть перепады высот – фото №7 и 8, где угол уклона 16,63 и 8,53 градуса не соответствует требованиям. Нет табличек с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля. Дверь на путях эвакуации не соответствует (одна створка двери менее 0,9 м (0,85 м)); нет пандуса или подъемника на крыльце; есть перепад высоты – фото №9, где угол уклона 6,84 градуса - не соответствует требованиям.		Длину наклонных пандуса увеличить до 0,6м – фото №7 и 8. Установить табличек с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля. Заменить дверь на путях эвакуации. Длину наклонной пандуса увеличить до 1,2м – фото №9.	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)	1,4,6,9,19	6,7,8,9,10,11,12	ТР, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** в результате обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, доступно условно инвалидам, передвигающиеся на креслах-колясках, недоступно для инвалидов с нарушениями зрения. Длину наклонных увеличить до 0,6м – фото №7 и 8. Установить табличек с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля. Заменить дверь на путях эвакуации. Длину наклонной пандуса увеличить до 1,2м – фото №9.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МКУ «ЦОСО г. Кемерово», ул. Варяжская, 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	10	12, 13	Ширина дверного проема менее 0,9 м (0,8 м), возможности расширить дверной проем нет возможности (капитальная стена).	К, С, О, Г, У	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	нет	14, 15	Предусмотрена отдельная форма обслуживания для колясочников – высота стола 0,85м; установлена бегущая информационная строка.	К, С, О, Г, У	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-



	ОБЩИЕ требования к зоне			Ширина дверного проема менее 0,9 м (0,8 м ), возможности расширить дверной проем нет возможности (капитальная стена). Предусмотрена отдельная форма обслуживания для колясочников – высота стола 0,85м; установлена бегущая информационная строка.			
--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	2,3,5,7,10	12,13,14,15	ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** в результате зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступно частично всем.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МКУ «ЦОСО г. Кемерово», ул. Варяжская, 23**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	16, 17, 18	Нет свободного пространства возле унитаза для пересадки инвалида с коляски – 0,45м; унитаз не оборудован откидным поручнем и опорой для спины; нет кнопки вызова помощи; не установлены крючки для вещей, костылей и т.д.; поручень возле раковины 0,85м от пола; высота центра зеркала 1,4м от пола; высота полотенцедержателя 1,6м от пола; высота поручня возле унитаза 0,85м от пола; высота края унитаза 0,4м от пола.	К, О, С	Установить откидной поручень и опору для спины у унитаза - следует предусматривать установку откидных опорных поручней - 6.3.3 СП 59.13330.2020; установить кнопку вызова помощи - кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации - 6.3.6 СП 59.13330.2020; установить крючки для костылей, вещей и т.д. - 6.3.3 СП 59.13330.2020.	ТСР

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	нет	19, 20	В зоне отдыха установлены гардеробные кабинки – высота 1,7м, глубина – 0,5 м, ширина – 0,4 м – не соответствуют нормативу.	К, О, С	Заменить гардеробные кабинки - высота – не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина – 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте – п. 8.5.14 СП 59.13330.2020.	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Нет свободного пространства возле унитаза для пересадки инвалида с коляски – 0,45м; унитаз не оборудован откидным поручнем и опорой для спины; нет кнопки вызова помощи; не установлены крючки для вещей, костылей и т.д.; поручень возле раковины 0,85м от пола; высота центра зеркала 1,4м от пола; высота полотенцедержателя 1,6м от пола; высота поручня возле унитаза 0,85м от пола; высота края унитаза 0,4м от пола. В зоне отдыха установлены гардеробные кабинки – высота 1,7м, глубина – 0,5 м, ширина – 0,4 м – не соответствуют нормативу.		Установить откидной поручень и опору для спины у унитаза. Установить кнопку вызова помощи. Установить крючки для костылей, вещей и т.д. Заменить гардеробные кабинки.	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещение	ДЧ-И (О, К, С, Г, У)	8	16, 17, 18, 19, 20	ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** санитарно-гигиеническое помещение доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках. Установить откидной поручень и опору для спины у унитаза. Установить кнопку вызова помощи. Установить крючки для костылей, вещей и т.д. Заменить гардеробные кабинки.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МКУ «ЦОСО г. Кемерово», ул. Варяжская, 23**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	1,4,6, 19	21, 22, 23, 24	В зоне ожидания не установлена кнопка вызова помощи, мнемосхема, система информирования.	К, О, С, Г	Установить систему вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного персонала (администратора) на высоте 0,8 м в соответствии 8.1 п 5.4 СП 31-102-99, мнемосхему, систему информирования - система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации - п. 5.1.3 СП 59.13330.2020.	ТСР
6.2	Акустические средства	есть	19	15	Имеется индукционная портативная система.	С, Г	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	1,4,6, 19	21, 22, 23, 24	Нет табличек с названиями кабинет с дублированием шрифтом Брайля.	С, Г	Установить таблички с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля - информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема - п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.	ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне				В зоне ожидания не установлена кнопка вызова помощи, мнемосхема, система информирования.		Установить кнопку вызова помощи, мнемосхему, систему информирования; установить таблички с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля.	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	дч-и (К, О, У) ДУ (С)	1,4,6,19	15,21,22,23,24	ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** доступно частично избирательно (К, О, Г, У), доступно условно инвалидам по зрению.

Установить кнопку вызова помощи, мнемосхему, систему информирования; установить таблички с названиями кабинет с дублированием шрифтом Брайля.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МКУ ЦОСО  
 г. Кемерово

\_\_\_\_\_ Е.С. Лапина  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

**План адаптации объекта ОСИ для МГН  
 МКУ «Центр организации социального обслуживания г. Кемерово»**

п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К, О, С, Г, У)	Виды работ	Этапы работы	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1. Организационные мероприятия</b>							
1.1	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика.	Г	Орг. Ситуативно, по мере необходимости	1-й этап			Директор
<b>2. Подготовка проектно-сметной документации</b>							
2.1	Подготовка ПСД на капитальный ремонт		ПСД	2-й этап	Бюджетные средства		Директор
<b>3. Ремонтные работы</b>							
3.1	Вход (входы) на территорию	К, О, С, Г, У	-	-	-	-	-
3.2	Путь (пути) движения на территории	К, О, С, Г, У	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР	3-й этап	Бюджетные средства	2027г.	Директор
3.3	Вход (входов) в здание	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР	3-й этап	Бюджетные средства	2024г.	Директор
3.4	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР	3-й этап	Бюджетные средства	2025г.	Директор
3.5	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О, С, Г, У	-	-	-	-	-
3.6	Санитарно-гигиенических помещений	К, О, С, Г, У	Индивидуальное решение с ТСР	3-й этап	Бюджетные средства	2023г.	Директор
3.7	Системы информации на объекте	К, О, С, Г, У	Индивидуальное решение с ТСР	3-й этап	Бюджетные средства	2023г.	Директор

			ТСР		средства	2026г.	
--	--	--	-----	--	----------	--------	--

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	2023	2023	2023	2023	2023
- по завершению 1-го этапа план адаптации*	2023	2023	2023	2023	2023
- по завершению 2-го этапа план адаптации**	2023	2023	2023	2023	2023
- по завершению 3-го этапа плана адаптации***	2023-2027	2023-2027	2023-2025	2023	2023

\*мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать исполнять в ближайшее время (после обследования объекта, в первую очередь организационные) – в текущем году;

\*\* мероприятия второго этапа требуют длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, (подготовку проектно-сметной документации);

\*\*\* мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.



### Обозначения и сокращения

	<b>Категория инвалидов</b>
Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта
	<b>Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)</b>
ТР	Текущий ремонт
ПСД	Подготовка проектно-сметной документации
КР	Капитальный ремонт
Орг.	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

Приложение №3  
УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МКУ ЦОСО  
г. Кемерово

\_\_\_\_\_ Е.С. Лапина  
« \_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

**План мероприятий  
на период 2023-2027г.г.**

**МКУ «Центр организации социального обслуживания г. Кемерово»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Территории, прилегающей к зданию (участка)</b>						
<b>1.1</b>	<b>Путь (пути) движения на территории</b>						
	Асфальтировать место под автостоянку. Нанести разметки на асфальте. Установить знак парковки и знак инвалид.	2027г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>2</b>	<b>Вход (входов) в здание</b>						
<b>2.1</b>	<b>Лестница (наружная)</b>						
	Привести в соответствие ступени лестничного марша. Оградить одномаршевую лестницу поручнями. Установить маркировку на ступенях.	2024г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>2.2</b>	<b>Пандус (наружный)</b>						
	Установить стационарный пандус. Установить систему вызова помощи персонала.	2024г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>2.3</b>	<b>Входная площадка (перед дверью)</b>						

	Установить грязесборные решетки.	2024г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>2.4</b>	<b>Дверь (входная)</b>						
	Заменить входные двери. Уменьшить высоту порогов. Установить табличку «Название учреждения» в соответствии с нормативом.	2024г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>2.5</b>	<b>Тамбур</b>						
	Расширить тамбур, предусмотреть отдельный вход для инвалидов-колясочников.	2024г.		Бюджетные средства, ПД	Директор		
<b>3</b>	<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>						
<b>3.1</b>	<b>Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</b>						
	Длину наклонных пандуса увеличить до 0,6м – фото №7 и 8	2025г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>3.2</b>	<b>Дверь</b>						
	Установить табличек с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля.	2025г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>3.3</b>	<b>Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</b>						
	Заменить дверь на путях эвакуации. Длину наклонной пандуса увеличить до 1,2м – фото №9.	2025г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>5</b>	<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>						
<b>5.1</b>	<b>Туалетная комната</b>						
	Установить откидной поручень и опору для спины у унитаза. Установить кнопку вызова помощи. Установить крючки для костылей, вещей и т.д.	2023г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>5.2</b>	<b>Бытовая комната (гардеробная)</b>						
	Заменить гардеробные кабинки.	2023г.		Бюджетные средства	Директор		
<b>6</b>	<b>Системы информации на объекте</b>						
<b>6.1</b>	<b>Визуальные средства</b>						
	Установить кнопку вызова помощи, мнемосхему, систему информирования	2026г.		Бюджетные средства	Директор		

<b>6.2</b>	<b>Тактильные средства</b>						
	установить таблички с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля.	2023г.		Средства ПД учреждения	Директор		



Фото №1

Фото  
№2





Фото №3



Фото №4



**Фото №5**



**Φοτο Νο6**



**Φοτο Νο7**





Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото № 12

Фото №  
13





Фото № 14



Фото №15

Фото №  
16





**Фото № 17**



**Фото № 18**



Фото №19



Фото №20



**Фото  
№21**

Фото  
№22





Фото №23



Фото №24



Муниципальное казенное учреждение  
«Центр организации социального обслуживания  
города Кемерово»

г.Кемерово  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**Решение комиссии**

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Председатель комиссии:	Е.С. Лапина
Начальник отдела ОСО	М.А. Гапоненко
Ведущий специалист отдела ОСО	А.Ю. Крюков
Ведущий специалист отдела ОСО	Н.А. Чернотченкова
Ведущий специалист отдела ОСО	С.Г. Серебренникова

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка) доступны частично всем**

**1.5 Автостоянка и парковка**

Асфальтировать место под автостоянку. Нанести разметки на асфальте. Установить знак парковки и знак инвалид.

**2. Входа (входов) в здание доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступно условно инвалидам, передвигающиеся на креслах-колясках; недоступно для инвалидов с нарушениями зрения.**

**2.1 Лестница (наружная):**

Привести в соответствие ступени лестничного марша. Оградить одномаршевую лестницу поручнями. Установить маркировку на ступенях.

**2.2 Пандус (наружный)**

Установить стационарный пандус. Установить систему вызова помощи персонала.

**2.3 Входная площадка (перед дверью)**

Установить грязесборные решетки.

### 2.3 Дверь (входная):

Заменить входные двери. Уменьшить высоту порогов. Установить табличку «Название учреждения» в соответствии с нормативом.

### 2.4 Тамбур:

Расширить тамбур, предусмотреть отдельный вход для инвалидов-колясочников.

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступно условно инвалидам, передвигающиеся на креслах-колясках; недоступно для инвалидов с нарушениями зрения.**

### 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон):

Длину наклонных пандуса увеличить до 0,6м – фото №7 и 8.

### 3.5 Дверь.

Установить табличек с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля.

### 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности):

Заменить дверь на путях эвакуации. Длину наклонной пандуса увеличить до 1,2м – фото №9.

**5. Санитарно-гигиеническое помещение доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках.**

### 5.1 Туалетная комната

Установить откидной поручень и опору для спины у унитаза. Установить кнопку вызова помощи.

### 5.1 Бытовая комната (гардеробная)

Заменить гардеробные кабинки.

**6. Системы информации на объекте доступно частично избирательно (К, О, Г, У), доступно условно инвалидам по зрению.**

### 6.1 Визуальные средства:

Установить кнопку вызова помощи, мнемосхему, систему информирования.

### 6.3 Тактильные средства.

Установить таблички с названиями кабинетов с дублированием шрифтом Брайля.

Председатель комиссии:

Е.С. Лапина

Начальник отдела ОСО

М.А. Гапоненко

Ведущий специалист отдела ОСО

А.Ю. Крюков

Ведущий специалист отдела ОСО

Н.А. Чернотченкова

Ведущий специалист отдела ОСО

С.Г. Серебренникова